

# NITECORE®

KEEP INNOVATING

## UT05 Split Type Waist Light

- 160° Wide Range Flood Beam
- High CRI COB Light Source
- Advanced Power Cut-Off (APC) Technology



### Features

- Split type waist light
- 160° wide range flood beam
- Utilizes a high CRI COB light source (CRI≥90, Color Temperature: 4000K) with a max output of 400 lumens
- Highly efficient constant current circuit provides a stable output
- Advanced Power Cut-Off (APC) technology for an ultra-low standby power consumption
- One button design to control 2 brightness levels
- Convenient USB-A plug compatible with universal USB power sources
- Constructed from aero grade aluminum alloy
- HA III military grade hard-anodized finish
- Waterproof and dustproof rating in accordance with IP66
- Impact resistant to 1 meter

### Specifications

Dimensions: 73mm×18mm×8.3mm (2.87" × 0.71" × 0.33")  
(Part Without Button)  
87.4mm×18mm×8.3mm (3.44" × 0.71" × 0.33")  
(Part With Button)  
Total Length: 750mm (29.53")  
(Cable Included)  
Weight: 40.4g (1.43oz)  
(Power Source Not Included)

### Accessories

4 x Hook-and-loop Straps, USB Cable Fastener

### Power Source Options

	Compatibility
NITECORE Power Bank	Y (Recommended)
USB Power Source (5V/1A or Above Output Available)	Y (Compatible)



**Note:** Please use a USB power source made by professional manufacturers or sold by authorized dealers to avoid the risk of accidents.

### Technical Data

	HIGH	LOW
Brightness	400 Lumens	200 Lumens
Runtime	5h 30min	13h
Beam Distance	27m	20m
Peak Beam Intensity	185cd	100cd
Impact Resistance	1m	
Rating	IP66	

**Note:** The stated data is measured using the NB10000 Power Bank (10,000mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

### Installation on the Running Belt



### (English)

#### Operating Instructions

##### Installation on the Running Belt

- Used with the NITECORE BLT10 Running Belt: Attach the hook side of the UT05 to the loop side of the BLT10 as illustrated.
- Used with other running belts or backpacks: Use the hook-and-loop straps to fix the UT05 on the running belt without the loop side.

##### Connecting a Power Source

Use the USB cable of the UT05 to connect an external USB power source and fix them with the USB cable fastener.

##### Warnings:

1. CAUTION! Possible dangerous radiation! Don't look into the light! May be dangerous for your eyes.
2. When the product is kept in a backpack, please disconnect it from the power source to prevent accidental activation.

##### On / Off

On: When the light is off, long press the Power Button to turn it on and access the LOW Level.

Off: When the light is on, long press the Power Button to turn it off.

##### Brightness Levels

When the light is on, short press the Power Button to switch between HIGH and LOW.

##### Changing Power Sources

The power source should be replaced or recharged when the output appears to be dim or the light becomes unresponsive due to low power.

### (Español)

#### Instrucciones de operación

##### Instalación en la cinta de correr

- Utilizada con el cinturón para correr NITECORE BLT10: Coloque el lado del gancho del UT05 en el lado del bucle del BLT10 como se muestra.
- Utilizada con otros cinturones para correr o mochilas: Utilice las correas de gancho y bucle para fijar la UT05 en el cinturón para correr sin el lado del bucle.

##### Conexión de una fuente de alimentación

Utilice el cable USB de la UT05 para conectar una fuente de alimentación USB externa y fíjela con el sujetador de cable USB.

##### Advertencias:

1. ¡Precaución! ¡Posible radiación peligrosa! ¡No mire directamente a la luz! Puede ser peligroso para sus ojos.
2. Cuando deje el producto en una mochila, por favor desconecte la fuente de alimentación para prevenir activación accidental.

#### Encendido / Apagado

Encendido: Cuando la luz está apagada, mantenga presionado el botón de encendido para encender y acceder al nivel BAJO.

Apagado: Cuando la luz está encendida, mantenga presionado el botón de encendido para apagar.

#### Niveles de intensidad

Cuando la luz está encendida, presione brevemente el botón de encendido para cambiar entre ALTO y BAJO.

#### Cambio de fuentes de alimentación

La fuente de alimentación debe ser reemplazada o recargada cuando la intensidad de la luz sea débil o no responda debido a la carga baja.

### (Deutsch)

#### Installation am Laufgürtel

##### Verwendung mit dem NITECORE BLT10 Laufgürtel:

- Befestigen Sie die Klett-Haken-Seite des UT05 an der Klett-Schlaufen-Seite des BLT10 - wie abgebildet.
- Verwendung mit anderen Laufgürteln oder Rucksäcken: Benutzen Sie die Klettverschlüsse, um den UT05 ohne die Klett-Schlaufen-Seite am Laufgürtel zu befestigen.

##### Anschluss einer Stromquelle

Verwenden Sie das USB-Kabel der UT05, um eine externe USB-Stromquelle anzuschließen und befestigen Sie es mit der USB-Kabelbefestigung.

##### WARNUNG:

1. VORSICHT! Mögliche gefährliche Strahlung! Blicken Sie nicht in das Licht! Dies kann gefährlich für Ihre Augen sein.
2. Wenn das Produkt in einem Rucksack aufbewahrt wird, aktivieren Sie bitte den Sperrmodus, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern.

#### Ein / Aus

Ein: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie lange auf die Ein/Aus-Taste, um es einzuschalten und auf die LOW-Stufe zuzugreifen.

Aus: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie lange auf die Ein/Aus-Taste, um es auszuschalten.

#### Helligkeitsstufen

Wenn das Licht leuchtet, drücken Sie kurz die Einschalttaste, um zwischen HIGH und LOW zu wechseln.

#### Wechsel der Energiequellen

Die Stromquelle sollte ausgetauscht oder aufgeladen werden, wenn die Leistung schwach erscheint oder die Leuchte aufgrund von geringer Leistung nicht mehr reagiert.

#### Allgemeine Hinweise

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich an unser Versandlager zurückgeben. Als Verbraucher sind Sie zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

#### Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom sortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

### Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 60 months from the date of purchase. Beyond 60 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts. The warranty will be nullified if

1. the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties.
2. the product(s) is/are damaged due to improper use. (e.g. reversed polarity installation)
3. the product(s) is/are damaged due to using an unofficially recommended power source.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

\* All images, text and statements specified herein this user manual are for reference purpose only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified on www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

#### SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000  
FAX: +86-20-83882723  
E-mail: info@nitecore.com  
Web: www.nitecore.com

Address: Unit 6355, 5/F,  
No. 1021 Gaopu Road, Tianhe District,  
Guangzhou, 510653, Guangdong, China



Made in China

Please find us on facebook : NITECORE Flashlight  
Thanks for purchasing NITECORE!

UT11070522

## (Francais)

### Mode d’emploi

#### Installation sur la ceinture de course

- Utilisée avec la courroie de course NITECORE BLT10 : Fixez le côté crochet de la UT05 au côté boucle de la BLT10 comme illustré.
- Utilisée avec d’autres ceintures de course ou sacs à dos : Utilisez les sangles à crochet et à boucle pour fixer la UT05 sur la ceinture de course sans le côté boucle.

#### Connexion d’une source d’alimentation

Utilisez le câble USB de la UT05 pour connecter une source d’alimentation USB externe et fixez-les avec le câble USB.

#### Avertissements :

- ATTENTION ! Radiations dangereuses possibles ! Ne regardez pas directement dans la lumière ! Peut être dangereux pour vos yeux.
- Lorsque le produit est transporté dans un sac à dos, veuillez le débrancher de la source d’alimentation pour éviter toute activation accidentelle.

### On / Off

On : Lorsque le voyant est éteint, appuyez longuement sur le bouton d’alimentation pour l’allumer et accéder au niveau BAS.

Off : Lorsque la lumière est allumée, appuyez longuement sur le bouton d’alimentation pour l’éteindre.

### Niveaux de luminosité

Lorsque le voyant est allumé, appuyez brièvement sur le bouton d’alimentation pour basculer entre HAUT et BAS.

### Changement de source d’alimentation

La source d’alimentation doit être remplacée ou rechargée lorsque la sortie semble faible ou que la lumière ne répond plus en raison d’une faible puissance.

## (日本語)

### 使用方法

#### ランニングベルトと一緒に使う

- NITECORE BLT10 ランニングベルト : UT05 のフックを BLT10 のループ側に図のように取り付けます。
- 他のランニングベルト : ランニングベルトにベルクロがないタイプの場合は、ベルクロストラップを使用して取り付けます。

#### 電源への接続

UT05 の USB ケーブルを USB 電源に取り付けて、USB ケーブルファスナーでしっかり固定します。

#### 注意事項 :

- 光源を直接見ないでください。目にダメージを与える危険があります。
- 製品をカバンなどに入れて持ち歩く場合は、誤点灯を防ぐために外部電源から取り外してください。

### オン / オフ

オン : ライトがオフの時、パワーボタンを長押しすると明るさローで点灯します。オフ : ライトがオンの時、パワーボタンを長押しすると消灯します。

### 明るさレベル

ライトがオンの時、パワーボタンを短く押すと明るさが切りかわります。

### 電源の交換

光源が暗くなったりライトが反応しなくなったりしたら、電源を交換するか充電してください。

## (Italiano)

### Utilizzo

#### Aggancio alla Running Belt

- Usato assieme alla Running Belt NITECORE BLT10: attaccare la UT05 con la parte ad occhiello, come illustrato in imagine.
- Usato assieme ad altri running belt o a zaini: fissate la UT05 usand le fasce di montaggio incluse senza utilizzare la parte ad occhiello.

#### Connettere ad una Fonte di Alimentazione

Utilizzate il cavo USB della UT05 per connetterla ad una fonte di alimentazione esterna USB e fissatela accuratamente utilizzando la chiusura presente sul cavo USB.

#### Precauzioni:

- ATTENZIONE! Possibili radiazioni pericolose! Non guardare la luce! Può essere pericoloso per i vostri occhi.
- Quando il prodotto è tenuto in uno zaino, si prega di scollegarlo dalla fonte di alimentazione per evitare l'attivazione accidentale.

### Accensione e Spegnimento

Accensione: A torcia spenta, premere a lungo il pulsante Power per accendere la luce sulla modalità LOW.

Spegnimento: A torcia accesa, premere a lungo il pulsante Power per spegnere la luce.

### Selezione dei Livelli di Luminosità

A torcia accesa, premere rapidamente il pulsante Power per selezionare ciclicamente la luce da HIGH a LOW.

### Sostituzione della Fonte di Alimentazione

La fonte di alimentazione dovrebbe essere ricaricata o sostituita nel momento in cui la luce appare fioca o la torcia diventa irresponsiva per via della bassa potenza di carica.

## (Polski)

### Użytkowanie Montaż

#### Używany z pasem do biegania NITECORE BLT10

- Przymocuj haczykową stronę UT05 do pętli BLT10, tak jak pokazano na zdjęciu.
- Używanie z innymi pasami do biegania lub plecakami: Użyj pasków z haczykami, aby zamocować UT05 na pasie do biegania.

#### Podłączenie do źródła zasilania

Użyj kabla USB UT05, aby podłączyć źródła zasilania USB i zamocuj je za pomocą zapięcia kabla USB.

#### Ostrzeżenia:

- Uwaga! Możliwe niebezpieczne promieniowanie! Nie należy patrzeć bezpośrednio na światło generowane przez latarkę! Może być niebezpieczne dla oczu.
- Jeżeli produkt jest przechowywany w plecaku, należy odłączyć go od źródła zasilania, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.

### Włączenie / wyłączenie

Włączenie: Gdy latarka jest wyłączona, przytrzymaj przycisk zasilania, aby ją włączyć i uruchomić NISKI poziom jasności.

Wyłączenie: Gdy latarka jest włączona, naciśnij przycisk zasilania, aby ją wyłączyć.

### Poziom jasności

Kiedy latarka jest włączona, naciśnij przycisk zasilania, aby przetestować między niskim i wysokim poziomem jasności.

### Zmiana źródła zasilania

Źródło zasilania powinno zostać wymienione lub naładowane, gdy latarka przestanie pracować z powodu niskiego poziomu mocy.

## (Українська)

### Інструкція з експлуатації

#### Установка на сумку на пояс

- Використовування з поясом NITECORE BLT10: прикріпіть одну сторону UT05 до петлі BLT10, як показано на малюнку.
- Використовування з іншими поясами або рюкзаками. Використовуйте ремені на гачках, щоб закріпити UT05 на поясі без петлі.

#### Підключення джерела живлення

Використовуйте кабель USB UT05, щоб підключити зовнішнє джерело живлення USB та закріпіть його за допомогою застібки для кабелю USB.

#### Увага:

- УВАГА! Яскраве світло! Не дивись у світло! Може бути небезпечним для ваших очей.
- Якщо виріб зберігається в рюкзаку, від’єднайте його від джерела живлення, щоб запобігти випадковому ввімкненню.

### Включення/Вимкнення

Включення: коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути його та отримати доступ до НИЗЬКОГО рівня яскравості.

Вимкнення: коли світло увімкнене, утримуйте кнопку живлення, щоб вимкнути його.

### Рівні яскравості

Коли світло увімкнене, натисніть кнопку живлення, щоб переключитися між ВИСОКИМ і НИЗЬКИМ рівнями яскравості.

### Заміна джерела живлення

Джерело живлення слід замінити або зарядити, коли світло здається тьмяним або ліхтар перестає реагувати на натискання через низьку потужність.

## (简体中文)

### 使用腰包灯

#### 安装腰包灯

- 搭配奈特科尔 BLT10 腰包使用：将 UT05 勾面魔术贴粘贴在 NITECORE 奈特科尔 BLT10 腰包毛面魔术贴带上。
- 其他腰包或背包：没有毛面魔术贴的腰包可使用魔术贴扎带来固定 UT05。

#### 连接电源

将 UT05 的电源接口接至 USB 电源设备，并用 USB 防拉扣将其固定即可。

#### 注意：

- 请勿将光线直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害。
- 若把腰灯放置于背包或存储时，请切断电源以避免误触开启。

### 开启 / 关闭

开启：关闭状态下，长按开关键，即可开启低亮档。

关闭：开启状态下，长按开关键，即可关闭。

### 亮度调节

在开启状态下，每次短按开关键，即可在“高亮 - 低亮”档位间切换。

### 更换电源

当电源电量不足时，本品会出现变暗或无法调光的情况，此时应尽快更换电源。

### 保固

NITECORE® 产品拥有售后保固服务。在购买本产品的 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的 5 年内享受免费保固服务。在超过 5 年免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：

- 人为破坏，拆解，改装本产品。
  - 错误操作导致产品损坏。
  - 使用非官方推荐的移动电源导致产品损坏。
- 如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到 4008869828@nitecore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网 www.nitecore.cn 实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权 and 修改权。